CAUTION

ОСТОРОЖНО · ВНИМАНИЕ

Condensation & Thermal Shock

Конденсат и резкий перепад температур

A cold camera brought straight into a warm room may fog up inside (risk of short circuit), despite the built-in desiccant; under extreme temperature shock its front glass may crack.

Камера, внесённая с мороза сразу в тёплое помещение, может запотевать изнутри (риск замыкания), несмотря на встроенный осушитель; при резком перепаде возможно растрескивание стекла.

1. **Power off first, then seal it outdoors: bag or original insulated box.**
   Сначала отключите питание, затем герметично упакуйте на улице.

2. **Keep it sealed for 1–2 h (2–3 h if ΔT > 50 °C) until no fog forms.**
   Не вскрывайте 1–2 ч (2–3 ч при ΔT > 50 °C) до исчезновения конденсата.

3. **Check the lens first: only when clear, unpack and power on.**
   Сначала проверьте объектив — вскрывайте, если он сухой.

4. **No hot air, heaters or sunlight. If fogged, keep it off until dry.**
   Без фена, обогревателя и солнца; при запотевании не включайте.

Seal outdoors — warm up slowly — power on last

Герметизировать на улице — прогреть медленно — включить в конце